







■ 軸力計各種

数字の単位はTON表示ですのでニュートン(N)の場合は指示値を10(厳密には9.8)倍することによりキロニュートン(KN)になります。

※H30とU30、H35とU35、H40とU40にしましてはHタイプとUタイプの兼用となります。

Hタイプの場合は内側の目盛りを、Uタイプの場合は外側の目盛りで確認して御使用下さい。

	H200	H300	H350	H400	H500
H 用					
U 用		H30/U30 用(兼用)	H35/U35 用(兼用) 内側:H(標準型)タイプ目盛 外側:U(強力型)タイプ目盛	H40/U40 用(兼用)	
		U20 用			U50 用
DN 用					
		DN30 用	DN40 用	DN50 用	DN(左器三種兼用)用 ※ 内側 DN50(DN300)目盛 中央 DN40(DN200)目盛 外側 DN30(DN100)目盛

▲ Hタイプ・Uタイプ・DNタイプのユニバーサルジャッキ用の目盛板